

УТВЕРЖДАЮ



Председатель комиссии

И. о. директора МБУ ДО ЦВР

У.В. Барышкина

«17» марта 2017г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МБУ ДО ЦВР

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Муниципальное бюджетное дополнительно-го образования Центр внешкольной работы Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБУ ДО ЦВР)

Адрес объекта: 682071 Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал, ул. Южная, д. 2а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- функциональное помещение в отдельно стоящем здании 3 этажа, 431,4 кв.м - наличие прилегающего земельного участка (да, нет);

1.4. Год постройки здания 1991, последнего капитального ремонта – 2011 год; 2016 год – текущий ремонт.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: 2018-2020 гг.

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу): Муниципальное бюджетное дополнительно-го образования Центр внешкольной работы Новоургальского городского поселения Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 682071 Хабаровский край Верхнебуреинский район п. Новый Ургал, ул. Южная, д. 2а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация: образовательная деятельность

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

В поселении отсутствует общественный транспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	А, ДУ
	в том числе, инвалиды:	
2.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3.	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4.	с нарушениями зрения	ДУ
5.	с нарушениями слуха	ДУ
6.	с нарушениями умственного развития	А

* — указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (У, Г); ДУ (С), ВНД (К, О)	1.3 – 1.4	1.3 – 1.4
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (У, Г); ВНД (К, О, С)	2.1, 2.2, 2.5, 2.7	2.1, 2.2, 2.5, 2.7
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г); ВНД (С, К, О)	2.17, 2.19, 2.26	2.17, 2.19, 2.26
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У); ВНД (Г, С, К, О)	3.3	3.3
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (У, Г); ВНД (С, К, О)	-	-

6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (У); ВНД (Г, С, К, О)	2.2	2.2
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (У); ВНД (Г, С, К, О)	1.1-1.2	1.1-1.2

****Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение

о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры:

- для инвалидов-колясочников и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата объект не доступен в связи с его несоответствием по требованиям к оборудованию входа, санитарно-гигиенических помещений. Внесение изменений в пути движения внутри здания невозможны (не позволяет конструкция здания).
- для инвалидов с нарушениями слуха и зрения объект доступен условно, в связи с отсутствием акустических и тактильных средств информации; не соответствует требованиям центральный вход, но в здании организована дополнительная помощь сотрудников МБУ ДО ЦВР.
- для инвалидов с нарушением умственного развития объект доступен полностью.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт капитальный
2	Вход (входы) в здание	Технические решения невозможны – организация обучения дистанционно
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Технические решения невозможны – организация обучения дистанционно.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения невозможны – организация обучения дистанционно.

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт капитальный
8	Все зоны и участки	Ремонт капитальный, текущий

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: I этап – 2018, II этап – 2019, III этап – 2020.

в рамках исполнения плана по адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения, прилагаемому к паспорту доступности.

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности): после выполнения работ по адаптации:

после выполнения работ по адаптации: объект полностью доступен инвалидам с нарушениями умственного развития, слуха и зрения (А), для обучения инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках и с нарушениями ОДА доступен условно (есть возможность обучаться дистанционно).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДУ.

4.4. Для принятия решения требуется/не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН КГКУ «Центр социальной поддержки населения в Верхнебуреинском районе».

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. другое

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Хабаровского края: www:zhit-vmeste.ru

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	<u>на 2 л.</u>
2. Входа (входов) в здание	<u>на 2 л.</u>
3. Путей движения в здании	<u>на 2 л.</u>
4. Зоны целевого назначения объекта	<u>на 2 л.</u>
5. Санитарно-гигиенических помещений	<u>на 2 л.</u>
6. Системы информации (и связи) на объекте	<u>на 2 л.</u>
Контрольная форма обследования доступности МБУ ДО ЦВР для инвалидов и других МГН	<u>на 26 л.</u>
Поэтажные планы, паспорт БТИ (технический паспорт)	<u>на 13 л.</u>
Другое	<u>на 2 л.</u>
(в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)	

Председатель комиссии, паспортизируемого объекта:

Исполняющий обязанности директора


МБУ ДО ЦВР Барышкина У.В.


(Подпись)

Члены комиссии:

Начальник сектора по предоставлению

социальных льгот и гарантий Молокова Л.Т.


(Подпись)

Главный специалист сектора по предоставлению


социальных льгот и гарантий Козлова Л.Н.


(Подпись)

В том числе: представители общественных организаций инвалидов

Председатель ООО «ВОИ»

по Верхнебуреинскому району Гаркушова Л.Т.


(Подпись)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дополнительное образования Центр внешкольной работы
Новоургалского городского поселения
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБУ ДО ЦВР)
682071 Хабаровский край Верхнебуреинский район
п. Новый Ургал, ул. Южная, д. 2а.
Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1.1	1.1	Остановка не оборудована, схема движения к объекту отсутствует.	КОСГ	Остановку привести в соответствие с требованиями. Разместить схему движения к объекту.	Ремонт капитальный
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.8	1.3(7), 1.6, 1.8,1.9	На пути движения встречаются неровности. Тротуары отсутствуют. Место отдыха не оборудовано. На пути есть преграды для движения.	КОСГ	Устроить тротуары. Оборудовать место отдыха.	Ремонт капитальный
1.3	Лестница (наружная)	есть		2.3	При входе в здание есть ступенька	КОГ	Установить пандус и перила	Ремонт текущий
1.4	Пандус (наружный)	есть		2.8	При входе в здание отсутствует пандус.	КОСГ	Установить пандус	Ремонт капитальный

1. 5	Авто- стоянка и пар- ковка	не т	1.3	1.21, 1.28	На прилегаю- щей территории по маршруту движения име- ется простран- ство для пар- ковки автомо- билей. Парко- вочные места не обозначены. Знак не уста- новлен.	Г К О С	Произвести разметку и покраску линий, обо- значить пар- ковочные места зна- ками на по- верхности покрытия и продубли- ровать на вертикаль- ной поверх- ности на вы- соте не ме- нее 1,5 м.	Ре- монт капи- таль- ный
	ОБЩИЕ требо- вания к зоне	Беспрепятственное и удобное передвижение МГН по участку. Информационная поддержка на пути движения МГН. Возможность совмещения транспортных проездов и пешеходных дорог на пути к объекту. Наличие гигиенических сертификатов на материалы. Организация мест отдыха на участке.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, приле- гающая к зданию	ДП-И (У, Г); ДУ (С), ВНД (К, О)	I	1.1, 1.3 (7), 1.6, 1.8, 1.21, 1.28	Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

2. Входа (входов) в здание

Наименование объекта, адрес

[illegible]

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (У, Г); ВНД (К, О, С)	II	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.12, 2.15-2.17, 2.19, 2.23, 2.26, 2.28	Технические решения не возможны, органи- зация обучения дис- танционно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после капитального ремонта посещение объекта станет возможным для инвалидов следующих категорий: Г, С, У. Для посещения инвалидов К и О невозможно, так как внесение изменений в конструкцию здания невозможно (размер входного тамбура не позволяет). Для инвалидов групп К и О объект доступен условно – ДУ (дистанционное обучение).

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дополнительное образования Центр внешкольной работы

Новоургалского городского поселения

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБУ ДО ЦВР)

682071 Хабаровский край Верхнебуреинский район

п. Новый Ургал, ул. Южная, д. 2а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инва- лида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вести- бюль, зона ожи- дания, галерея, балкон)	есть	3.1	3.9, 3.11	Ширина коридоров 1,5 м (д.б. 1,5), Ширина проходов с мебелью 1,20 (д.б. 1,2)	К С	Ширина коридора не соответ- ствует	Техниче- ские ре- шения невоз- можны
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	3.12- 3-20	Не отмечены указа- тели зон «возмож- ной опасности» пе- ред дверными про- емами и входами на лестницу. Поручни не соответствуют требованиям Рас- стояние между по- ручнем и стеной составляет 1,5м. (д.б. 0,045). Ширина марша ле- стницы 2,6м (д.б. 1,35). Поручни с внутренней стороны лестницы непре- рывные.	К С О	Не соответ- ствуют тре- бованиям.	Техниче- ские ре- шения невоз- можны
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	3.3	3.21	Пандуса внутри здания нет	К О С	Ширина ле- стницы не позволяет установить устройство для подня- тия инва- лидной ко- ляски	Техниче- ские ре- шения невоз- можны
3.4	Лифт пассажир- ский (или подъ- емник)	нет						

3.5	Дверь	есть	3.4	3.39 3.40	Ширина дверных проемов и выходов из помещений 0,94 м (д.б. 0,9). Высота порогов составляет от 0,02 до 0,05 м (д.б. 0,014)	К О С	Не соответствует норме.	Ремонт частичный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	3.5	3.43 3.44	На планах эвакуации не обозначены места расположения зон безопасности. Есть устройства текстовой связи. Эвакуационные знаки соответствуют ГОСТ.	Г К О С	Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е21.	Ремонт частичный
	ОБЩИЕ требования к зоне	Определяется наиболее рациональный (короткий и удобный) путь к зоне целевого назначения. Гигиенические сертификаты на материалы. Зоны отдыха на каждом доступном для МГН этаже (в т.ч. и для инвалидов на креслах-качалках) на 2-3 места.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У, Г); ВНД (С, К, О)	III	3.5, 3.7, 3.9 3.11, 3.12-3.20	Технические решения не возможны, организация обучения дистанционно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после капитального ремонта посещение объекта станет возможным для инвалидов следующих категорий: Г, С, У. Для инвалидов групп К и О объект доступен условно (дистанционное обучение).

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дополнительное образования Центр внешкольной работы

Новоургальского городского поселения

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБУ ДО ЦВР)

682071 Хабаровский край Верхнебуреинский район

п. Новый Ургал, ул. Южная, д. 2а.

Наименование объекта, адрес

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	4.1	4.1.4.2	При входе в детский сад высота порога составляет 0,15 м, высота ступени 0,19 м. Выключатели и розетки расположены на высоте 1,74 м., розетки 0,95 м (д.б. 0,8)	КОСГУ	На дверях установить информационные обозначения. Выключатели и розетки установить в соответствие с требованиями.	Ремонт текущий
4.2	Зальная форма обслуживания	нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						

4. 5	Кабина индивидуального обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне	Места целевого назначения могут быть универсальными либо специально выделенными для инвалидов и других МГН. Информирование обозначения помещений. Помещения для инвалидов на креслах-колясках, размещают на уровне входа, ближайшего к поверхности земли.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого посещения объекта	ДП-И (У); ВНД (Г, С, К, О)	IV	4.1, 4.2	Ремонт текущий

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после текущего ремонта посещение объекта станет возможным для инвалидов следующих категорий: Г, С, У. Для инвалидов групп К и О объект доступен условно (дистанционное обучение).

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дополнительное образования Центр внешкольной работы

Новоургалского городского поселения

Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края (МБУ ДО ЦВР)

682071 Хабаровский край Верхнебуреинский район

п. Новый Ургал, ул. Южная, д. 2а.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объ- ектов	
		ес ть/ не т	№ на пла не	№ фото	Содержание	Зна- чимо для инва- лида (кате- гория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалет- ная комната	ес ть	5. 1	5.2,5 .3 5.5,5 .9 5.13 5.15	Специально обо- рудованные для МГН места не оборудованы. Размеры кабины составляют 1,5 м. Рядом с уни- тазом свободное пространство со- ставляет 0,5 (д.б. 0,75). Крючков для одежды и костылей нет. Диспансер для туалетной бума- ги есть. Инфор- мационные ука- затели отсутст- вуют. Санитарно- бытовая комната не оборудована системой тре- вожной сигнали- зации. Раковина, водопроводный кран не соот- ветствуют требо- ваниям. Зеркало есть.	К О С Г	Обозначить специальны- ми знаками. Установить систему тре- вожной сиг- нализации.	Ремонт те- кущий

5.2	Душе- ванная комната	не т						
5.3	Бытовая комната (гарде- робная)	не т						
	ОБЩИЕ требова- ния к зоне	Не менее одной универсальной кабины, доступной для всех категорий граждан. Установка поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Выключатели и розетки на высоте 0,8м от уровня пола. Информирование обозначения помеще-ний. Гигиенические сертификаты на материалы.						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно- гигиенические помещения	ДП-И (У, Г); ВНД (С, К, О)	V	5.2,5.3, 5.5,5.9, 5.13,5.15	Ремонт текущий. Для категорий инвали- дов К и О технические решения не возможны, организация обучения дистанционно

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после капитального ремонта санитарно-гигиенические по-
мещения станут доступны для посещения следующим категориям инвалидов: Г, С, У.
Для инвалидов К и О приспособить помещения нельзя, так как внести изменения в конст-
рукцию здания невозможно.

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДП-И (У); ВНД (Г, С, К, О)	VI		Ремонт капитальный

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: после проведения капитального ремонта на объекте будут установлены визуальные, акустические и тактильные средства информации, система информации станет доступен для инвалидов групп У, С, Г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 64075045638428745403327213019230093705736652749

Владелец Ким Сусана Энверовна

Действителен с 30.04.2024 по 30.04.2025